# 入鹿小だより

~わくわく登校・ニコニコ下校~

熊野市立入鹿小学校 校長 樋口 佳洋 平成 30 年 7 月 3 日 第 7 号

## 入鹿小学校地内のフロック塀について

先日の大阪府枚方市内で起こった地震に伴う校地内ブロック塀の倒壊を受け、入鹿小学校地内でもブロック塀の点検を行ったところ、合計4か所に違法(現在の建築基準法に合致していない)なブロック塀がありました。

1つめは、校門から学校へ上がってくるところの、空き家になっている教員住宅(校舎に近い方)に沿って設置してある塀です (写真1)。ここは、子どもたちが毎日通学に使っている所であることから、塀の反対側を歩くよう指導し、一時的にパイロンを置いて注意を促しました。

2つめは、先ほどの塀のすぐそばにある塀です(写真 2)。保育所前から学校の奥の駐車場へ至る道の途中で、この道を子どもたちが歩くことはありませんが、保護者の皆さんは車で通ることはあります。十分気をつけてください。

3つめ4つめは、今は使わなくなったプールの敷地内にあります(写真3と写真4)。ただ、写真3につきましては矢ノ川方面からのバスを降りた児童たちが歩いてプール脇の坂を上がってくるところで、ガードレールがあるので直接倒れてくる可能性は低いとは思いますが、通る際は反対側を通るように指導しました。写真4については普段施錠されているプール内にあるため、誰も近づくことはありませんし、県道に面してはいますがガードレールと溝で隔てられている状態です。

このように、本来安全であるはずの校地内に危険な個所がある とわかり、大変申し訳なく思っています。熊野市教育委員会としては早急に撤去などの対 策を検討しているところです。

また、徒歩での通学路のブロック塀などの有無も点検し、何カ所かにブロック塀や石垣があることを確認しました。しかし、こちらは個人の所有ですので、建築基準に合致しているかの検査はできません。そこで、各ご家庭から特に集合場所までで、ブロック塀や危険そうな石垣がありましたら、学校へお知らせいただくと同時に、そこを迂回する、反対側を歩くなど、危険を回避する方法をお子様と話し合っていただきたく思います。お手数をおかけしますが、よろしくお願いします。 (裏面に参考資料があります)









入鹿小学校ホームページ http://www.kumano-city.ed.jp/esiruka/

では、具体的にどのようなものが危険なのでしょうか。インターネットに掲載されていた 例を紹介しますので、参考にしていただければと思います。

## 【社団法人 全国コンクリートブロック工業会のHPより】



#### 1. チェックポイント

#### □傾き、またはグラツキ□ひび割れがある。 がある。

塀が傾いていたり、手で 押すとグラツキがあるも のは、少しの揺れで塀が 倒れる危険性がありま す。手で押して調べると きは周囲に注意してくだ さい。

筋をさびさせ、長い間に は鉄筋がなくなってしま います。少しの揺れで塀 が倒れる危険性がありま

### □高さが高すぎる。

◎ひび割れは、その部分か ◎ブロックの厚さが10cm ら雨水が入り 中にある鉄 の場合は塀の高さは2.0m 以下、15cmの場合で 2.2m以下です。高い塀は 強い地震の揺れで倒れ易 くなります。



□控壁の間隔がひろすぎ

では控壁が必要です。そ

の間隔は3.4m以下で、こ

の間隔が広すぎたり、控

壁がない場合は、強い地

震の揺れで倒れ易くなり

ます。

る。また控壁がない。



□透かしブロックが連続 して使用されている、ま ◎高さが1.2mを超える塀 た多すぎる。

◎配筋用のエグレのない 透かしブロックは必要な 鉄筋が入りません。した がって、鉄筋の入っていな いこのような塀は強い地 震の揺れで倒れ易くなり ます。



る。またプロックがボロ ボロである。

◎長い間にブロックが劣 化し、雨水が入り鉄筋を さびさせて塀の耐久・耐 震性に問題がでます。







#### □石垣などの上に建って いる。

◎石垣の上の塀は、地震 などの揺れに抵抗する鉄 筋が、塀下の石垣に固定 されません。したがっ て、少しの揺れで 塀が倒 れることになります

#### □土留めに使っている。 ◎ブロックでの十留め

は、後ろの土の重量を支 えるだけのブロックの厚 さや必要な鉄筋の本数が 不足します。したがって このようなつくりかたは 地震で倒れる危険性が大 です。

#### ◎この他、下記の項目も 調査すると、より安全な 塀と確認できます。

ロブロック塀の基礎は十 の中に35cm以上入ってい なければなりません。基 礎の部分を掘り起こして 調べてください。この部 分が浅いと地震の揺れに より倒れる危険性は非常 に大きいものです。






□塀の中には直径9 mm (D10) の鉄筋が縦 横とも最大80cm間隔に入 っていなければなりませ ん。必要に応じて、鉄筋探 査機などで鉄筋の有無を 調べることもよい方法で

口高さ方向に後から積み 増しがされていないか調 べてください。

【防災科学技術研究所の特別研究員、島崎 敢さんのイラストより】



外見からわかるものもあれば、外見だけではわからないものもあり、素人の目には判断 が難しいものもあります。通学路点検の際も私たち素人の目ではどれが危険なのか判断し づらいものもたくさんありました。「危ないかな」という眼で見ると、全て危なく見えてし まうこともありますが、それでもかまいませんので、**地域にお住まいの方も**、ここが危険 かもしれないとお気づきのことがございましたら、学校まで連絡をいただければ幸いです。

入鹿小学校 0597-97-0029