

平成27年度熊野市通学路安全推進会議合同点検対策一覧表

No	関係学区	路線名	地名・住所	場所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策の現状
①	新鹿小	県道新鹿佐渡線	新鹿町	新鹿小中付近	新鹿町内へ入る県道新鹿佐渡線の自動車道を降りて、旧道の三叉路との間が見通しが悪いにもかかわらず、スピードを出す車の多いことが指摘されている。特に通学路の横断歩道がカーブになったところにあるため、心配されている。	<ul style="list-style-type: none"> ・すでに反対側に歩道があることと、用地の買収・工事に時間と費用を要し難しい。 ・民家が近いことから騒音の問題が生じると予想され難しい。 ・前回の点検後、路面標示(通学路あり、減速ライン)など実施。 	熊野建設事務所	路面標示(通学路あり、減速ライン)など対策済
②	木本小	市道西川町獅子岩線	木本町	木本小、ローソン前交差点	歩車分離式の信号に変わったが、それが認知されていないため、記念通りを直進する車が横断する歩行者をはねてしまう危険がある。	<ul style="list-style-type: none"> ・木本小側のシグナルをフードで囲み、横から見えないようにした。 ・昼間時間帯の信号周期を10秒、夜間は5秒短くした。 	熊野警察	対策済 ・対策後、新たな要望は受理していない。
③	木本小	市道布袋町池尻線	木本町	天理教付近	停止ラインが後ろすぎるため一時停止のあと、出て歩行者、車にぶつかる危険がある。停止線、道路の境界を示す石が路面に浮いて危険なので撤去してほしい。	サイドラインを入れ、道路が直角に交わるようにした。現在の停止線の境界線を意味する石を撤去。	市建設課	対策済

平成27年度熊野市通学路安全推進会議合同点検対策一覧表

No	関係学区	路線名	地名・住所	場所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策の現状
④	木本小	県道木本港熊野市停車場線	木本町	寺本新聞付近	道路の幅が狭いにもかかわらずスピードを出す車が多く危険である。	両側が民有地なので難しい。センターラインのある区間を短くすることを検討。	熊野建設事務所	
⑤	木本小	市道木本高校裏通り線	木本町	木本高付近	1. 木本高校生が広がって児童が歩きにくい、 2. 車が川沿いの道路に出るとき危険である。 (停止線なし)	・木本高校生に指導を要望。 ・ミラーを2個つけて見やすいようにすることを検討。	教育委員会 市建設課	
⑥	木本小	市道新田線	木本町	和田松商店付近	橋の柵が破損していて児童が転落する危険がある。	柵の補修を実施。	市建設課	対策済
⑦	井戸小	県道七色狭線	井戸町	井戸小グランド南側側道	楨垣が歩道側に膨らんでいて通行の妨げになっている。	学校、管理者が行う。	学校 教育委員会	
⑧	井戸小	県道七色狭線	井戸町	オークワ付近	オークワ、ダイソーに入る車、出る車があるので左右だけでなく後ろからも注意が必要である。	駐車場から出る位置を変更できないか、今後⑨とともに検討する。	熊野建設事務所	平成28年度に緑の区画線を設置
⑨	井戸小	県道七色狭線	井戸町	高架下	車が通らない道のため下校中の児童は油断するのかが広がって歩いていて後ろから来た車と接触しそうになった。	サイドラインを引くことは可能であるが、今後⑧とともに検討する。	熊野建設事務所	平成28年度に緑の区画線を設置
⑩	井戸小	市道松原井土線 市道井戸保育所1号線 市道片倉公園線 市道井戸保育所 市道木本中学校井戸川線	井戸町	片倉公園前	児童が公園から飛び出すことがあり、危険である。	注意喚起、停止マークを路面に貼ることを検討。	学校 教育委員会	
⑪	井戸小	市道木本中学校井戸川線	井戸町	木本中付近	木が倒れかかっている。	民有地なので、通行に支障がないと伐採することができない。児童への注意喚起	学校 教育委員会	
⑫	井戸小	市道南北2号一本松線	井戸町	木本中付近	カーブで道が狭いが、ガードレールの外側から、草が茂って歩行の妨げになっている。	定期的に伐採する。	熊野市建設課	
⑬	井戸小	県道七色狭線	井戸町	中村畳店作業所付近	瀬戸方面から井戸小方面へ走行するとき幅員が狭くなるにもかかわらずスピードを落とさない車が多い。	「歩行者に注意」の掲示をしている。今後検討する。	熊野建設事務所	
					道路から水が噴き出している。	側溝工事で噴出は解消。		対応済